


①

②

③



① Geiger-Müller Zählrohr

② Röntgenröhre

③ LiF-Kristall/Plexiglasstreuer

④ Timer

⑤ Röhrenparameter (HV, I)

⑥ Goniometerstellung

⑦ Winkeleinstellung

⑧ Betriebsart (Auto, Manuell, PC)

⑨ Einstellrad

⑩ Enter-Taste

⑪ HV-on

⑫ Messung START/STOP

⑬ RS232-Schnittstelle